

CIRCULAR CON CONSULTA NÚMERO 1

Actuados CCT Conicet Cordoba N° 24/2019

OBRA DE REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE

SITO EN CALLE BUENOS AIRES 1418

SEDE: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO

CONICET CORDOBA

Consulta:

PARA PODER COTIZAR CORRECTAMENTE NECESITAMOS CONOCER RESPECTO DE LOS CAÑOS:

- NORMA DE APLICACIÓN

- ESPESOR DE PARED

- CALIDAD DEL ACERO

Respuesta:

Caños sin costura, diámetro 73 mm

Espesor de pared 5mm

Acero de 6.500 kg/cm² de resistencia

Debe presentar la empresa antecedentes, ensayos y cálculo de cómo proponen llegar a esa capacidad de carga usando los pilotes establecidos en pliegos de especificaciones técnicas y en la presente circular.